

## COLTECH GRIPELAST

COLTECH® GRIPELAST® ist eine, wasserbasierende, hart-elastische, modifizierte Polyurethan-Texturbeschichtung, die hohe Traktions- und Rutschfestigkeit, extreme Haltbarkeit, UV- und Wasserbeständigkeit, hohe Elastizität zur Vermeidung von Rissen und ein angenehmes Gefühl beim gehen bietet.

COLTECH® GRIPELAST® ist eine leicht aufzutragende, wasserbasierende, rutschfeste Beschichtung, ohne gefährliche organische Lösungsmittel.

Im Vergleich zu herkömmlichen Marine-Anti-Rutsch-Deckbeschichtungen wird COLTECH® GRIPELAST® Ihre Oberfläche für viele Jahre schützen, ohne dass Schleifen und weitere Beschichtungen erforderlich sind.

Yachten und Arbeitsboote sind dauerhaft einer Kombination aus Feuchtigkeit, Salzwasser und Salzwasser-Spray ausgesetzt. Das Ergebnis ist rutschige und gefährliche Decks, Treppen und Außenflächen, die möglicherweise zu schweren Verletzungen führen können. Die Lösung wird von COLTECH® GRIPELAST angeboten

Die Rutschfeste Deck Beschichtung, eignet sich für:

- Yachten
- Segelboote
- Fischereifahrzeuge
- Stahl / Aluminium / Fiberglas / Holzboote
- Docks, Gehwege usw.

Verbrauch: 0,5 - 1,5 l / m<sup>2</sup> in einer texturierten Schicht, je nach gewünschtem Antirutsch-Ergebnis. COLTECH GRIPELAST-Beschichtung kann mit bis zu 5-10% sauberem Wasser verdünnt werden, um das Trocknen zu verlangsamen.

Anwendung:

Polyester oder Epoxy Fiberglas

Waschen Sie die Oberfläche mit, um mögliche Wachsreste zu entfernen. Dann mit 60-100 Sandpapier reiben. Mit der entfettende Seife und dem feuchten Lappen gut abwischen, um den Staub zu entfernen.

Markieren

Markieren Sie alle Oberflächen vor dem Auftragen von COLTECH GRIPELAST, indem Sie 3M™ blau oder ähnliches Klebeband verwenden. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche innerhalb der Markierung wie oben beschrieben wird aufgerieben ist.

Anwendung von COLTECH GRIPELAST Anti-Rutsch-Beschichtung

Vor der Anwendung COLTECH GRIPELAST mit einem breiten Stab für 2-3 Minuten aufrühren, bis die Beschichtung vollständig homogen ist.

Tragen Sie die COLTECH GRIPELAST-Beschichtung auf die vorbereitete Oberfläche mit einer breiten Bürste oder eine geeigneten Kelle auf, bis alle Oberflächen mit einer dicken 0,5-2 mm Beschichtung bedeckt sind. Dünnere Mäntel führen zu einer dünnen, feinen Finish-Textur, die leichter zu reinigen und zu pflegen ist, während dickere Mäntel zu einer dicken Beschichtung mit höheren Gipfeln und tieferen Tälern führen werden.

Verwenden Sie dann den speziellen COLTECH GRIPELAST ROLLER, um den aufgetragenen COLTECH GRIPELAST gleichmäßig auf Ihre maskierte Oberfläche zu verteilen. Dann rollen Sie leicht hin und her über die Oberfläche in jede Richtung (oder mehrere Richtungen), um die Textur auszugleichen. Am Ende arbeiten Sie mit dem Roller mit leichten Druck, um die Beschichtungsfläche zu entlüften und die endgültige Optik zu schaffen. Entfernen Sie das Klebeband vor dem Aushärten der Beschichtung.